

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
10601029. Грузчик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, КС	Выполняется
10601047. Уборщик служебных помещений	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ООТиЭ	Выполняется
02. Цех водоотведения (ЦВО)					
10602059. Уборщик производственных помещений	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦВО	Выполняется
10602060. Машинист насосных установок 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦВО	Выполняется
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	I квартал 2018г.	ЦВО, ОГЭ	
10602061. Машинист насосных установок 3 - 4 разряда (районных)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦВО	Выполняется
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	I квартал 2018г.	ЦВО, ОГЭ	
10602062. Оператор на решетке 2 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦВО	Выполняется
10602063. Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 - 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦВО	Выполняется
10602064(10602064-1А). Слесарь-ремонтник 4 - 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦВО	Выполняется
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	I квартал 2018г.	ЦВО, ОГЭ	
10602065. Слесарь-ремонтник 2 разряда (сезонные работы)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦВО	Выполняется
10602066. Электрогазосварщик 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦВО	Выполняется
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	I квартал 2018г.	ЦВО, ОГЭ	
	Применение средств индивидуальной защиты. Установить рациональный режим труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия фактора	постоянно	ПЭО, ЦВО	Выполняется

	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного производственного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	ПЭО, ЦВО	Выполняется
10602067. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦВО	Выполняется
10602068(10602068-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 - 6 разряда	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	1 квартал 2018г.	ЦВО, ОГЭ	
	Применение СИЗ органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия шума. Снижение времени воздействия шума	постоянно	ЦВО, ООТиЭ	Выполняется
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦВО	Выполняется
10602069. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Применение СИЗ органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия шума. Снижение времени воздействия шума	постоянно	ЦВО, ООТиЭ	Выполняется
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	1 квартал 2018г.	ЦВО, ООТиЭ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦВО	Выполняется
10602070. Машинист двигателей внутреннего сгорания 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦВО	Выполняется
10602072. Токарь 5 разряда	Применение СИЗ органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия шума. Снижение времени воздействия шума	постоянно	ЦВО, ООТиЭ	Выполняется
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦВО	Выполняется
10602073(10602073-1А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦВО	Выполняется
10602074(10602074-1А; 10602074-2А; 10602074-3А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦВО	Выполняется
04. Автомобильный цех (АТЦ)					

10604078. Машинист экскаватора одноковшового (ЕК 18-90 гос. № АА 76-85)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	АТЦ	Выполняется
<i>05. Цех по эксплуатации поселковых систем (ЦЭПС)</i>					
10605087. Машинист насосных установок 3 разряда (канализация)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется
	Применение СИЗ органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия шума. Снижение времени воздействия шума	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется
10605088. Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда (канализация)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется
10605089. Слесарь-ремонтник 4 разряда (канализация)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется
10605090. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда (канализация)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется
	Применение СИЗ органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия шума. Снижение времени воздействия шума	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется
10605091. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 - 5 разряда (канализация)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется
10605092. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 - 5 разряда (водоснабжение)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется
10605093. Электрогазосварщик 5 разряда (водоснабжение)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется
	Модернизировать систему искусственного освещения. Организовать рациональный режим труда и отдыха	Улучшение качества освещения. Снижение времени воздействия фактора	I квартал 2017г.	ЦЭПС, ОГЭ	
	Применение средств индивидуальной защиты. Установить рациональный режим труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия фактора	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется
10605094. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда (во-	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется

доснабжение) (п.Одинск)					
	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	I квартал 2017г.	ЦЭПС, ОГЭ	
10605095. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (канализация) (п.Мегет)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется
	Применение средств индивидуальной защиты. Установить рациональный режим труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия фактора	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется
10605096. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда (канализация) (п.Мегет)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется
10605097. Слесарь-ремонтник 4 разряда (канализация) (п.Мегет)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется
10605098. Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда (канализация) (п.Мегет)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется
10605099. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (водоснабжение) (п.Мегет)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется
10605100. Слесарь-ремонтник 4 разряда (водоснабжения) (п. Савватеевка)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется
10605101. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда (водоснабжение) (п.Савватеевка)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется
10605102. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда (канализация) (п. Савватеевка)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется
10605103. Уборщик производственных помещений	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется
06. Цех по эксплуатации сетей водоснабжения (ЦЭСВ)					
10606110(10606110-1А; 10606110-2А; 10606110-3А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 - 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется
10606111. Электрогазосварщик	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется

5 разряда	режимы труда и отдыха	процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется
	Применение средств индивидуальной защиты. Установить рациональный режим труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия фактора	постоянно	ЦЭПС, ООТиЭ	Выполняется
10606112(10606112-1А). Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется
10606113. Слесарь-ремонтник 2 разряда (сезонные работы)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется
10606114. Уборщик производственных помещений	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ЦЭПС	Выполняется
07. Производственная служба (ПС)					
10607124(10607124-1А). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 - 5 разряда (канализация)	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного производственного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	ПЭО, ПС	Выполняется
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ПС	Выполняется
10607125. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда (водоснабжение)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ПС	Выполняется
10607126. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда (канализация)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ПС	Выполняется
10607127. Машинист насосных установок 4 разряда (канализация)	Применение СИЗ органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия шума. Снижение времени воздействия шума	постоянно	ПС, ООТиЭ	Выполняется
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ПС	Выполняется
08. Служба главного метролога (СГМ)					
<i>01. Группа по контрольно-измерительным приборам и автоматике</i>					
10608134. Слесарь по КИПиА 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ПС	Выполняется
10608135. Слесарь по КИПиА 6	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ПЭО, ПС	Выполняется

разряда	режимы труда и отдыха	процесса		
---------	-----------------------	----------	--	--

Дата составления: 30.11.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (должность)		Зеленин А.М. (Ф.И.О.)	13.12.2017 (дата)
--------------------------------	---	--------------------------	----------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров и социальных вопросов (должность)		Лончакова И.П. (Ф.И.О.)	13.12.17 (дата)
Начальник отдела охраны труда и экологии (должность)		Дмитриева Е.А. (Ф.И.О.)	13.12.2017 (дата)
Экономист по труду (должность)		Ахметчина Е.А. (Ф.И.О.)	13.12.2017 (дата)
Начальник производственной службы (должность)		Коновалов А.В. (Ф.И.О.)	13.12.17 (дата)
Главный метролог (должность)		Филипцев В.Ю. (Ф.И.О.)	13.12.2017 (дата)
Начальник цеха водоотведения (должность)		Соболев Д.В. (Ф.И.О.)	13.12.17 (дата)
Начальник цеха эксплуатации сетей водоснабжения (должность)		Зубков П.Г. (Ф.И.О.)	13.12.2017 (дата)
Начальник автотранспортного цеха (должность)		Берлин А.Б. (Ф.И.О.)	13.12.2017 (дата)
Начальник цеха эксплуатации поселковых систем (должность)		Орлов Е.А. (Ф.И.О.)	13.12.17 (дата)
Председатель профсоюзной организации (должность)		Смирнова О.С. (Ф.И.О.)	13.12.2017 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1274 (№ в реестре)		Султанова Альбина Маратовна (Ф.И.О.)	30 ноября 2017 (дата)
-----------------------	---	---	--------------------------